

ESP32

勘误表及解决办法



版本 2.1
乐鑫信息科技
版权 © 2020

关于本文档

本文收录了 ESP32 芯片的硬件问题并给出解决方法。

发布说明

日期	版本	发布说明
2016-11	V1.0	首次发布。
2016-12	V1.1	修订章节 3.2 中 MEMW 指令。
2017-04	V1.2	修改章节 3.1 的描述； 增加章节 3.8。
2017-06	V1.3	增加章节 3.9、3.10。
2018-02	V1.4	修正章节 3.3 中前五个寄存器的名称里的笔误。
2018-02	V1.5	增加章节 3.11。
2018-05	V1.6	整体更新。
2018-05	V1.7	增加章节 3.12。
2018-12	V1.8	增加章节 3.13：ESP32 CAN 相关问题。
2020-03-16	V1.9	<ul style="list-style-type: none">• 更新表 1-1，增加芯片版本 ECO V3• 增加对章节 3.9、3.10 的修复说明• 增加章节 3.13.10• 增加章节 3.14• 增加文档反馈链接
2020-05-08	V2.0	<ul style="list-style-type: none">• 增加章节 3.15• 增加章节 3.16• 在章节 3.3 中增加一条说明• 更新章节 3.10 中 A、B 地址空间范围，修正一处错误
2020-05-14	V2.1	增加对章节 3.8 的修复说明。

文档变更通知

用户可以通过乐鑫官网订阅页面 www.espressif.com/zh-hans/subscribe 订阅技术文档变更的电子邮件通知。您需要更新订阅以接收有关新产品的文档通知。

证书下载

用户可以通过乐鑫官网证书下载页面 www.espressif.com/zh-hans/certificates 下载产品证书。

目录

1. 芯片修订	1
2. ESP32 勘误表	2
3. 问题描述和解决方法.....	4
3.1. 芯片上电或 Deep-sleep 醒来后，会随机发生一次看门狗复位。	4
3.2. CPU 使用 cache 访问外部 SRAM 时，特定条件下会发生读写错误。	4
3.3. CPU 访问外设时，如果连续不间断地写同一个地址，会出现数据丢失的现象。	5
3.4. Brown-out Reset（欠压复位）功能在当前版本无法工作，复位之后芯片无法起来。	6
3.5. CPU 频率从 240 MHz 直接切换到 80/160 MHz 会卡死。	6
3.6. 同时有 GPIO 和 RTC_GPIO 功能的 pad 的上拉下拉电阻只能由 RTC_GPIO 的上拉下拉寄存器控制。	6
3.7. Audio PLL 使用频率有限制。	7
3.8. 由于 flash 启动的速度慢于芯片读取 flash 的速度，芯片上电或 Deep-sleep 醒来后，会随机发生一次看门狗复位。	7
3.9. CPU 在访问外部 SRAM 时会小概率发生读写错误。	8
3.10. 双核 CPU 在读不同地址空间时可能会发生错误。	9
3.11. 当一些 RTC 外设的电源打开时，GPIO36 和 GPIO39 的数字输入会被拉低约 80 ns。	9
3.12. LEDC 递减渐变，duty 值溢出错误。	10
3.13. ESP32 CAN 相关问题.....	10
3.13.1. 处于复位模式或总线关闭恢复状态时的接收错误计数器 (REC) 数值仍会变化。	10
3.13.2. 总线关闭恢复期间，错误状态位未被冻结。	11
3.13.3. 总线关闭恢复后发送的数据出错。	11
3.13.4. CPU 读取中断寄存器信息时可能导致发送中断信号丢失。	11
3.13.5. 接收到错误的数据帧可能导致下一次接收到的数据字节无效。	11
3.13.6. 仲裁失败后，帧间间隔期间的第 3 bit 上的显性位不会被当做帧起始 (SOF) 信号。	12

3.13.7. 当错误界定符的第 8 bit 为显性时, CAN 控制器不能进入被动错误状态。	12
3.13.8. ESP32 CAN 在仲裁失败后的帧间间隔期间等待了挂起时间。	12
3.13.9. 当 CAN 控制器作为发送器在仲裁段发生填充错误时, 在随后的错误帧或过载帧中发生的错误将不会使 TEC 的数值增加。	13
3.13.10. $ e > SJW(N)$ 的负相位误差, 将使之后发送的位数据左移。	13
3.14. ESP32 GPIO 可能无法正确触发中断。	13
3.15. ESP32 芯片特定条件下会出现 live lock 导致中断看门狗错误。	14
3.16. CPU 访问 0x3FF0_0000 ~ 0x3FF1_EFFF 与 0x3FF4_0000 ~ 0x3FF7_FFFF 两段地址空间存在限制。	15



1.

芯片修订

用户可以根据通过寄存器以及 eFuse 标识位区分芯片版本，见下表描述。

表 1-1. 芯片修订

芯片版本	寄存器地址		
	APB_CTRL_DATE[31]	EFUSE_BLK0_RDATA5[20]	EFUSE_BLK0_RDATA3[15]
V0, without ECO	0	0	0
ECO, V1	0	0	1
ECO, V3	1	1	1



2.

ESP32 勘误表

表 2-1. ESP32 勘误表

章节	概要	影响版本
章节 3.1	芯片上电或 Deep-sleep 醒来后，会随机发生一次看门狗复位。	V0
章节 3.2	CPU 使用 cache 访问外部 SRAM 时，特定条件下会发生读写错误。	V0
章节 3.3	CPU 访问外设时，如果连续不间断地写同一个地址，会出现数据丢失的现象。	V0
章节 3.4	Brown-out Reset（欠压复位）功能在当前版本无法工作，复位之后芯片无法起来。	V0
章节 3.5	CPU 频率从 240 MHz 直接切换到 80/160 MHz 会卡死。	V0
章节 3.6	同时有 GPIO 和 RTC_GPIO 功能的 pad 的上拉下拉电阻只能由 RTC_GPIO 的上拉下拉寄存器控制。	V0/V1/V3
章节 3.7	Audio PLL 的频率范围有限制。	V0
章节 3.8	由于 flash 启动慢于芯片读取 flash 的速度，芯片上电或 Deep-sleep 醒来后，会随机发生一次看门狗复位。	V0/V1
章节 3.9	CPU 在访问外部 SRAM 时会小概率发生读写错误。	V1
章节 3.10	双核 CPU 在读不同地址空间时可能会发生错误。	V0/V1
章节 3.11	当一些外设的电源打开时，GPIO36 和 GPIO39 的数字输入会被拉低约 80 ns。	V0/V1/V3
章节 3.12	LEDC 递减渐变，duty 值溢出错误。	V0/V1/V3
章节 3.13	ESP32 CAN 相关问题	
章节 3.13.1	处于复位模式或总线关闭恢复状态时的接收错误计数器 (REC) 数值仍会变化。	V0/V1/V3
章节 3.13.2	总线关闭恢复期间，错误状态位未被冻结。	V0/V1/V3
章节 3.13.3	总线关闭恢复后发送的数据出错。	V0/V1/V3
章节 3.13.4	CPU 读取中断寄存器信息时可能导致发送中断信号丢失。	V0/V1/V3
章节 3.13.5	接收到错误的数据帧可能导致下一次接收到的数据字节无效。	V0/V1/V3
章节 3.13.6	仲裁失败后，帧间间隔期间的第 3 bit 上的显性位不会被当做帧起始 (SOF) 信号。	V0/V1/V3
章节 3.13.7	当错误界定符的第 8 bit 为显性时，CAN 控制器不能进入被动错误状态。	V0/V1/V3
章节 3.13.8	ESP32 CAN 在仲裁失败后的帧间间隔期间等待了挂起时间。	V0/V1/V3



章节	概要	影响版本
章节 3.13.9	当 CAN 控制器作为发送器在仲裁段发生填充错误时，在随后的错误帧或过载帧中发生的错误将不会使 TEC 的数值增加。	V0/V1/V3
章节 3.13.10	$ e > SJW(N)$ 的负相位误差，将使之后发送的位数据左移。	V0/V1/V3
章节 3.14	ESP32 GPIO 可能无法正确触发中断。	V0/V1/V3
章节 3.15	ESP32 芯片特定条件下会出现 live lock 导致中断看门狗错误。	V3
章节 3.16	CPU 访问 0x3FF0_0000 ~ 0x3FF1_EFFF 与 0x3FF4_0000 ~ 0x3FF7_FFFF 两段地址空间存在限制。	V0/V1/V3



3. 问题描述和解决方法

3.1. 芯片上电或 Deep-sleep 醒来后，会随机发生一次看门狗复位。

解决方法：

Deep-sleep 醒来后的看门狗复位在 ESP-IDF V1.0 及更高版本中自动绕过。

芯片上电的看门狗复位无法使用软件绕过，但复位后 ESP32 正常启动。

详细解决方法：

Deep-sleep 醒来后，CPU 可以立即执行 RTC fast memory 中的一段程序。RTC fast memory 中的这段程序通过清除 cache MMU 的非法访问标志从而绕过 Deep-sleep 醒来后的看门狗复位，具体为：

1. 将 DPORT_PRO_CACHE_CTRL1_REG 寄存器的 PRO_CACHE_MMU_IA_CLR 比特置 1。
2. 将该比特清零。

修复：

此问题已在芯片版本 0 中修复。

3.2. CPU 使用 cache 访问外部 SRAM 时，特定条件下会发生读写错误。

描述：

使用 cache 访问外部 SRAM 时，如果这些操作需要 CPU 同时处理，则可能发生读写错误。

解决方法：

这个问题无法使用软件自动绕过。

详细解决方法：

对于版本 0 ESP32，CPU 使用 cache 访问外部 SRAM 时，只能够进行单向操作，即只能单纯的进行写 SRAM 操作，或者单纯的进行读 SRAM 操作，不能交替操作。

使用 MEMW 指令：在读操作之后，加上 `__asm__("MEMW")` 指令，然后在 CPU 流水线被清空前再发起写操作。

**修复：**

此问题已在芯片版本 0 中修复。

3.3. CPU 访问外设时，如果连续不间断地写同一个地址，会出现数据丢失的现象。

描述：

一些 ESP32 外设映射到两条内部存储器总线（AHB 和 DPORT）。当通过 DPORT 写入时，对相同地址的连续写入可能会出现数据丢失的现象。

解决方法：

此问题在 ESP-IDF V1.0 及更高版本中自动绕过。

详细解决方法：

当连续写同一个地址（即类似 FIFO 的地址）时，使用 AHB 地址而不是 DPORT 地址。（对于其他类型的寄存器写入，使用 DPORT 地址可能写性能更好。）

寄存器名称	DPORT 地址	AHB（安全）地址
UART_FIFO_REG	0x3FF40000	0x60000000
UART1_FIFO_REG	0x3FF50000	0x60010000
UART2_FIFO_REG	0x3FF6E000	0x6002E000
I2S0_FIFO_RD_REG	0x3FF4F004	0x6000F004
I2S1_FIFO_RD_REG	0x3FF6D004	0x6002D004
GPIO_OUT_REG	0x3FF44004	0x60004004
GPIO_OUT_W1TC_REG	0x3FF4400c	0x6000400c
GPIO_OUT1_REG	0x3FF44010	0x60004010
GPIO_OUT1_W1TS_REG	0x3FF44014	0x60004014
GPIO_OUT1_W1TC_REG	0x3FF44018	0x60004018
GPIO_ENABLE_REG	0x3FF44020	0x60004020
GPIO_ENABLE_W1TS_REG	0x3FF44024	0x60004024
GPIO_ENABLE_W1TC_REG	0x3FF44028	0x60004028
GPIO_ENABLE1_REG	0x3FF4402c	0x6000402c
GPIO_ENABLE1_W1TS_REG	0x3FF44030	0x60004030



寄存器名称	DPORT 地址	AHB (安全) 地址
GPIO_ENABLE1_W1TC_REG	0x3FF44034	0x60004034

修复:

此问题已在芯片版本 0 中修复。

⚠ 注意:

软件不可以使用 AHB 地址读 FIFO。

3.4. Brown-out Reset（欠压复位）功能在当前版本无法工作，复位之后芯片无法起来。

解决方法:

无。

修复:

此问题已在芯片版本 1 中修复。

3.5. CPU 频率从 240 MHz 直接切换到 80/160 MHz 会卡死。

解决方法:

此问题在 ESP-IDF V2.1 及更高版本中自动绕过。

详细解决方法:

建议使用以下两种模式:

- (1) 2 MHz <-> 40 MHz <-> 80 MHz <-> 160 MHz
- (2) 2 MHz <->40 MHz <->240 MHz

修复:

此问题已在芯片版本 1 中修复。

3.6. 同时有 GPIO 和 RTC_GPIO 功能的 pad 的上拉下拉电阻只能由 RTC_GPIO 的上拉下拉寄存器控制。

描述:

这些 pad 的 GPIO 上拉下拉配置寄存器字段不能使用。

**解决方法:**

ESP-IDF V2.1 及更高版本的 GPIO 驱动自动绕过此问题。

详细解决方法:

GPIO 和 RTC_GPIO 都使用 RTC_GPIO 寄存器。

3.7. Audio PLL 使用频率有限制。

描述:

当配置 Audio PLL 频率时，不会用到配置寄存器 sdm0 和 sdm1，这样就限制了 PLL 频率可以配置的范围和精度。

版本 0 ESP32 芯片的 Audio PLL 频率公式如下：

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{xtal}}(\text{sdm2}+4)}{2(\text{odiv}+2)}$$

版本 1 及之后的 ESP32 芯片已修复此问题，Audio PLL 频率公式如下：

$$f_{\text{out}} = \frac{f_{\text{xtal}}(\text{sdm2} + \frac{\text{sdm1}}{2^8} + \frac{\text{sdm0}}{2^{16}} + 4)}{2(\text{odiv}+2)}$$

解决方法:

在 ESP-IDF V3.0 及更高版本中通过 I2S 驱动程序设置 Audio PLL 频率时，会自动考虑相关的频率公式。但是对于版本 0 ESP32 芯片，Audio PLL 的使用频率仍然有限制。

修复:

此问题已在芯片版本 1 中修复。

3.8. 由于 flash 启动的速度慢于芯片读取 flash 的速度，芯片上电或 Deep-sleep 醒来后，会随机发生一次看门狗复位。

描述:

如果 ESP32 在 flash 可读之前就进行读取，则无效数据会使启动失败，这时会发生看门狗复位。如果 ESP32 VDD_SDIO 用作 flash 电源，则芯片上电和 Deep-sleep 醒来时都可能发生看门狗复位。

**解决方法：**

- (1) 更换更快的 flash，要求 flash 上电到可读的时间小于 800 μ s。这种方法可以绕过芯片上电和 Deep-sleep 醒来时的看门狗复位。
- (2) Deep-sleep 醒来后的看门狗复位问题在 ESP-IDF V2.0 及更高版本中自动绕过（延迟时间可以根据需要配置）。具体方式是从 Deep-sleep 醒来后首先读取 RTC fast memory 中的指令，等待一段时间，然后再读取 flash。

修复：

此问题已在芯片版本 3 (ECO V3) 中修复。

3.9. CPU 在访问外部 SRAM 时会小概率发生读写错误。

描述：

CPU 在执行下面汇编指令访问外部 SRAM 时会小概率发生错误：

```
store.x at0, as0, n  
load.y at1, as1, m
```

其中 store.x 表示 x 位写操作，load.y 表示 y 位读操作，且 as0+n 和 as1+m 访问的外部 SRAM 的地址相同。

- 指令可以是连续的，也可以包含在同一个流水线中（少于 4 个中间指令，并且没有流水线刷新）。
- $x \geq y$ 时，写数据会丢失。（注意：当 load 和 store 都是 32-bit 值时，写数据只有在第一个和第二个指令之间发生中断时才发生。）
- $x < y$ 时，写数据会丢失，且读数据错误。

解决方法：

当外部 SRAM 在 ESP-IDF V3.0 及更高版本中启用时，此问题自动绕过。

详细解决方法：

- $x \geq y$ 时，在 store.x 和 load.y 之间插入 4 个 nop 指令。
- $x < y$ 时，在 store.x 和 load.y 之间插入 memw 指令。

修复：

此问题已在芯片版本 3 (ECO V3) 中修复。



3.10. 双核 CPU 在读不同地址空间时可能会发生错误。

描述：

双核情况下，一个 CPU 的总线在读 A (0x3FF0_0000 ~ 0x3FF1_EFFF) 地址空间，而另一个 CPU 的总线在读 B (0x3FF4_0000 ~ 0x3FF7_FFFF) 地址空间，读 B 地址空间的 CPU 可能会发生错误。

解决方法：

此问题在 ESP-IDF V3.0 及更高版本中自动绕过。

详细解决方法：

以下两种方法都可以使用：

- 一个 CPU 在读 A 地址空间时，通过加锁和中断的方式来避免另一个 CPU 发起对 B 地址空间的读操作。
- 一个 CPU 在读 A 地址空间之前，加一个此 CPU 读 B 地址空间（非 FIFO 地址空间，如 0x3FF40078）操作，并且要保证读 B 地址空间操作和读 A 地址空间操作是原子的。

修复：

此问题已在芯片版本 3 (ECO V3) 中修复。

3.11. 当一些 RTC 外设的电源打开时，GPIO36 和 GPIO39 的数字输入会被拉低约 80 ns。

描述：

打开以下 RTC 外设的电源会发生此问题：

- SARADC1 传感器
- SARADC2 传感器
- AMP 传感器
- HALL 传感器

解决方法：

当用户决定把用于控制以上传感器的电源域打开时，应当忽略来自 GPIO36 和 GPIO39 的输入。



3.12. LEDC 递减渐变，duty 值溢出错误。

描述：

在配置 LEDC 为递减渐变且 LEDC_DUTY_SCALE_HSCH n 为 1 的情况下，当 duty 值为 $2^{\text{LEDC_HSTIMER}_x_DUTY_RES}$ 时，下一次 duty 变化应该为 $2^{\text{LEDC_HSTIMER}_x_DUTY_RES} - 1$ ，但是实际上 duty 值等于 $2^{\text{LEDC_HSTIMER}_x_DUTY_RES} + 1$ ，即出现 duty 值溢出的错误。（HSCH n 代表高速通道， n 为 0-7；HSTIMER x 代表高速定时器， x 为 0-3。）

对于低速通道，存在同样的问题。

解决方法：

此问题在 ESP-IDF commit ID 为 b2e264e 及以后版本的 LEDC 驱动中已自动绕过，并将于 ESP-IDF V3.1 中发布。

详细解决方法：

使用 LEDC 的过程中，应避免以下三个条件同时成立：

1. LEDC 启动递减渐变功能；
2. LEDC 渐变过程中 scale 寄存器设置为 1；
3. LEDC 递减渐变开始时刻或者过程中的某一时刻，duty 值为 $2^{\text{LEDC_HSTIMER}_x_DUTY_RES}$ 或 $2^{\text{LEDC_LSTIMER}_x_DUTY_RES}$ 。

3.13. ESP32 CAN 相关问题

3.13.1. 处于复位模式或总线关闭恢复状态时的接收错误计数器 (REC) 数值仍会变化。

描述：

当 CAN 控制器处于复位模式（即 RESET_MODE 位置 1 或由于总线关闭）或总线关闭恢复状态时，接收错误计数器 (REC) 的数值仍会变化，这会引发以下问题：

- 错误状态位可能发生改变，进而触发错误报警限制中断。
- $REC > 0$ 可能导致 CAN 控制器无法从总线关闭状态恢复。

解决方法：

进入复位模式时，应将 LISTEN_ONLY_MODE 置位，此时 REC 数值不会变化。退出复位模式前或总线关闭恢复完成时，再恢复正常的操作模式。



3.13.2. 总线关闭恢复期间，错误状态位未被冻结。

描述：

当 CAN 控制器处于总线关闭恢复过程中时，必须等待总线上出现 128 次总线空闲信号（连续 11 个隐性位），才能再次进入主动错误状态。剩余的总线空闲信号由发送错误计数器 (TEC) 指示。由于错误状态位在总线恢复期间未冻结，因此当发送错误计数器低于用户设置的错误报警限制数值（默认值为 96）时，错误状态位将发生变化，从而导致在总线关闭恢复完成之前触发错误报警限制中断。

解决方法：

在总线关闭恢复过程中，错误报警限制中断并不一定指示恢复过程已完成。用户需检查 STATUS_NODE_BUS_OFF 位来验证恢复过程是否完成。

3.13.3. 总线关闭恢复后发送的数据出错。

描述：

总线关闭恢复完成后，CAN 控制器下一次发送的数据可能出错（即不符合 CAN 数据帧格式）。

解决方法：

一旦通过错误报警限制中断检测到总线关闭恢复完成，CAN 控制器应先进入复位模式来复位控制器的内部信号，随后退出复位模式。

3.13.4. CPU 读取中断寄存器信息时可能导致发送中断信号丢失。

描述：

CPU 通过读取 INTERRUPT_REG 寄存器来复位 CAN 控制器的中断信号。如果在同一个 APB 时钟周期内 CAN 控制器刚好产生发送中断信号，则发送中断信号丢失。

解决方法：

数据等待发送完成期间（即发送请求已发起），每一次读取 INTERRUPT_REG 后，用户都应检查 STATUS_TRANSMIT_BUFFER 位。如果 STATUS_TRANSMIT_BUFFER 置位而 CAN_TRANSMIT_INT_ST 没有置位，则说明发送中断信号丢失。

3.13.5. 接收到错误的数据帧可能导致下一次接收到的数据字节无效。

描述：

当 CAN 控制器接收数据帧时，如果在数据段或 CRC 字段中发生位错误或填充错误，则下一次接收到的数据可能发生字节移位或丢失。因此，下一次接收的数据帧（包括由验收滤波器滤出的数据帧）应视为无效。

**解决方法：**

用户可以通过置位 `INTERRUPT_BUS_ERR_INT_ENA` 并在接收到总线错误中断时，读取 `ERROR_CODE_CAPTURE_REG` 来检测错误类型及错误位置。如果符合错误产生条件（在数据段或 CRC 字段发生位错误或填充错误），可以采用以下两种解决方法：

- CAN 控制器可以发送 0 字节的空数据帧来复位 CAN 控制器的内部信号。建议给空数据帧分配一个不会被任何 CAN 总线上的节点接收的 ID。
- 硬件复位 CAN 控制器（需要保存并恢复当前寄存器的数值）。

3.13.6. 仲裁失败后，帧间间隔期间的第 3 bit 上的显性位不会被当做帧起始 (SOF) 信号。**描述：**

CAN2.0B 协议规定帧间间隔期间的第 3 bit 上的显性位应当被当做帧起始 (SOF) 信号。因此，CAN 节点应在下一个 bit 上接收或发送（即参与竞争仲裁）ID 字段。

当 ESP32 CAN 控制器失去仲裁并且下一个帧间间隔期间检测到第 3 位为显性时，ESP32 CAN 控制器不会将其视作 SOF 并且不会参与竞争仲裁（即，不会重传数据）。

解决方法：

无。

3.13.7. 当错误界定符的第 8 bit 为显性时，CAN 控制器不能进入被动错误状态。**描述：**

当 CAN 控制器发送数据并且 TEC 的值为 120 ~ 127 时，发送错误帧会使 TEC 增加 8 并且 CAN 控制器会进入被动错误状态（CAN 2.0B 协议规定 $TEC \geq 128$ 时，CAN 节点应进入错误被动状态）。但是，如果错误界定符的第 8 bit 为显性时，TEC 仍会增加 8，而 CAN 控制器不会进入被动错误状态。再次发送错误帧后 CAN 控制器才会进入被动错误状态。注意，由于错误界定符的第 8 bit 为显性，CAN 控制器仍会产生协议规定的过载帧。

解决方法：

无。

3.13.8. ESP32 CAN 在仲裁失败后的帧间间隔期间等待了挂起时间。**描述：**

CAN2.0B 协议规定作为发送器并处于被动错误态的 CAN 节点应在随后的帧间间隔内等待挂起时间。但是，作为接收器的被动错误态 CAN 节点是不需要等待挂起时间的。



当 CAN 控制器处于被动错误态并且失去仲裁（转为接收器）时，它仍将在随后的帧间间隔中等待挂起时间。这导致 CAN 控制器的重传延后，如果在其等待帧间间隔挂起时间期间，另一个节点发送数据，则 CAN 控制器不会参与竞争仲裁。

解决方法：

无。

3.13.9. 当 CAN 控制器作为发送器在仲裁段发生填充错误时，在随后的错误帧或过载帧中发生的错误将不会使 TEC 的数值增加。

描述：

CAN2.0B 协议规定，CAN 控制器发送数据时如果在仲裁字段中检测到填充错误，应发送错误帧，但是 TEC 不应增加（错误计数规则 3 中的特例 2）。CAN 控制器能够满足这一规定。

但是，若在随后发生的错误帧或过载帧中遇到以下两种情况时，TEC 数值将不能按照 CAN2.0B 协议要求实现增加：

- 在主动错误标志或过载标志期间发生位错误（规则 4）。
- 在主动错误标志、被动错误标志或过载标志之后检测到过多的显性位（规则 6）。

解决方法：

无。

3.13.10. $|e| > SJW(N)$ 的负相位误差，将使之后发送的位数据左移。

描述：

当 CAN 控制器遇到具有负相位误差的隐性至显性沿（即较早采样）时，将按照 CAN2.0B 协议要求利用再同步来校正相位误差。但是，如果 CAN 控制器作为发送器并且遇到 $e < 0$ 及 $|e| > SJW$ 的负相位误差，则在相位误差之后发送的位信息将左移一位，导致后续发送的帧内容（即，DLC，数据字节，CRC 序列）被破坏。

解决方法：

无。

3.14. ESP32 GPIO 可能无法正确触发中断。

描述：

如果多个 GPIO 管脚配置了沿中断，则 ESP32 硬件可能无法正确触发中断。

**解决方法 1:**

要实现 GPIO 的上升沿中断，按照下面的步骤实现：

1. 配置 GPIO 的中断类型为高；
2. 配置 CPU 的中断类型为 edge；
3. CPU 的中断服务响应后，把 GPIO 的中断类型改为低。此时会发生第二次中断，需要 CPU 忽略这次中断服务程序。

同理，要实现 GPIO 的下降沿中断，则按如下步骤进行配置：

1. 配置 GPIO 的中断类型为低；
2. 配置 CPU 的中断类型为 edge；
3. CPU 的中断服务响应后，把 GPIO 的中断类型改为高。此时会发生第二次中断，需要 CPU 忽略这次中断服务程序。

解决方法 2:

假设 GPIO0 ~ GPIO31 为 Group1，GPIO32 ~ GPIO39 为 Group2，则：

- 一个 group 中同时只能有一个沿中断；如果有一个沿中断，则不能有电平中断。
- 一个 group 中如果没有沿中断，则可以有多组电平中断。

3.15. ESP32 芯片特定条件下会出现 live lock 导致中断看门狗错误。

描述:

使用 ESP32 ECO V3 芯片，当程序同时满足下列条件时，会出现 live lock（活锁）现象，导致 CPU 一直处于访存状态，不能继续执行指令。

1. 双核系统；
2. 四条访问外存的指令/数据总线 (IBUS/DBUS) 中，有 3 条总线同时发起对同一个 cache 组的访问请求，并且三个 cache 请求均缺失。

解决方法:

发生 live lock 时，软件主动或被动识别并解锁 cache line 竞争，之后两个核按队列节拍分时完成各自的 cache 操作，解锁 live lock。详细过程如下：

1. 当两个核执行的指令均不在代码临界区中时出现 live lock，系统各类型中断会主动解除 cache line 竞争，解锁 live lock；
2. 当两个核执行的指令位于代码临界区中时出现 live lock，在临界区中，系统会屏蔽 3 级及以下中断。因此软件预先为两个核各设置一个高优先级（4 级或 5 级）中断，将它们绑定到同一个定时器，并选择合适的定时器超时门限。由于 live lock 产



生的定时器超时中断会迫使两个核均进入高优先级中断处理程序，从而释放两个核的 IBUS 以达到解锁 live lock 目的。解锁过程通过 3 个阶段完成：

- a. 第 1 阶段两个核均进行等待以清空 CPU write buffer；
- b. 第 2 阶段一个核 (Core 0) 等待，另一个核 (Core 1) 执行；
- c. 第 3 阶段 Core 1 等待，Core 0 执行。

3.16. CPU 访问 0x3FF0_0000 ~ 0x3FF1_EFFF 与 0x3FF4_0000 ~ 0x3FF7_FFFF 两段地址空间存在限制。

描述：

1. 落在这两段地址空间的 CPU 读操作具有推测性，推测性读操作会导致程序描述的行为与硬件的真实行为不一致。
2. 如果两个 CPU 同时连续访问 0x3FF0_0000 ~ 0x3FF1_EFFF 地址空间的内容，其中的一些访问可能丢失。

解决方法：

落在这两段地址空间的 CPU 访问均需要在对应的操作前加入“MEMW”指令。即在 C/C++ 中，软件访问这两段地址内的寄存器时需要加上“volatile”属性。



乐鑫 IOT 团队
www.espressif.com

免责声明和版权公告

本文中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归© 2020 乐鑫所有。保留所有权利。